



REF · WEB122

Decal مُزيل ترسبات

مُزيل ترسبات ومُستعيد للمغاسل الصناعية

الوصف

منتج صلب موصى به خصيصاً لإزالة الترسّبات الكلسية وبقايا المنظّفات من الملابس. فعّال كذلك للتنظيف الحمضي. يهاجم الحديد والزنك. في المقابل، فإن الألمنيوم والنحاس والسبائك النحاسية لا تكون عرضة عملياً على البارد.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُنصح بجرعة بين 30 و40 غ لكل كغ من الملابس الجافّة عند درجة حرارة 45°C وزمن بين 30 و45 دقيقة.

البيانات الفنية

المظهر	صلب حبيبي أبيض.
(pH 1%)	0.5 -/+ 1.2

المكونات الرئيسية

يحتوي على حمض السلفاميك (EC: 226-218-8).

العبوة

10 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

تحذير رقم الأمم المتحدة: UN2967



لا يُبتلع	
يسبب تهيجاً شديداً للعينين.	H319
يسبب تهيجاً جلدياً.	H315
ضارّ بالكائنات المائية، مع آثار ضارّة دائمة.	H412
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
تجنّب ملامسته للعينين أو الجلد أو الملابس.	P262
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فوراً جميع الملابس الملوّثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وإذا كان ذلك سهلاً. واصل الشطف.	P305+P351+P338
إذا استمر تهيج العينين: استشر طبيباً.	P337+P313
تجنّب إطلاقه في البيئة. تخلص من المحتوى/الوعاء باتخاذ كل الاحتياطات الممكنة.	P273-P501a
لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.